

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA TERRESTRE
NOTA DE ESCLARECIMENTO. PONTE SOBRE RIO MADEIRA BR-319. JUNTAS DE
DILATAÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Junta 01. Satisfatória.




Junta 02. Satisfatória.



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA TERRESTRE
NOTA DE ESCLARECIMENTO. PONTE SOBRE RIO MADEIRA BR-319. JUNTAS DE
DILATAÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Junta 03. Satisfatória.



Junta 04. Satisfatória.



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA TERRESTRE
NOTA DE ESCLARECIMENTO. PONTE SOBRE RIO MADEIRA BR-319. JUNTAS DE
DILATAÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Junta 05. Satisfatória.



Junta 06. Danos pontuais.



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA TERRESTRE
NOTA DE ESCLARECIMENTO. PONTE SOBRE RIO MADEIRA BR-319. JUNTAS DE
DILATAÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Junta 07. Danos pontuais.



Junta 08. Perda total da junta.



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA TERRESTRE
NOTA DE ESCLARECIMENTO. PONTE SOBRE RIO MADEIRA BR-319. JUNTAS DE
DILATAÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Junta 09. Danos pontuais.



Junta 10. Satisfatória.

